

Limpando e substituindo o rolo de separação

4



5



Informações de suporte

www.KodakAlaris.com/go/N2000support

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição do problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

Como limpar a área de geração de imagens

1



2



Suprimentos e consumíveis

www.KodakAlaris.com/go/N2000support

Peça N.º 5P2679

Todas as marcas registradas e nomes comerciais utilizados são de propriedade de seus respectivos detentores.

A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

© 2026 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
9/26

5P2679

Kodak

N2040/N2050 Series Scanners

Guia de referência




Limpando os rolos

1



2




3




Limpando os rolos de alimentação


1



2



3




4




Limpando e substituindo o rolo de separação

1



2



3



Para procedimentos detalhados de limpeza e substituição, consulte o Capítulo 4, *Manutenção* no Guia do Usuário.