

Pulizia e sostituzione del rullo separatore





Informazioni di supporto


www.KodakAlaris.com/go/N2000support

Quando si contatta il supporto tecnico, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- Descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso

Pulizia dell'area di imaging





Rifornimenti e materiali di consumo

www.KodakAlaris.com/go/N2000support

Parte#5P2679

Tutti i marchi e i nomi commerciali
sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Il marchio e l'immagine commerciale Kodak
sono utilizzati su licenza concessa da Eastman Kodak
Company.

© 2026 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
9/26

5P2679

Kodak

N2040/N2050 Series Scanners

Guida di riferimento



Pulizia dei rulli

1



2




3



Pulizia dei rulli di alimentazione


1



2



3




4




Pulizia e sostituzione del rullo separatore

1



2



3



Per le procedure dettagliate relative a pulizia e sostituzione, consultare il Capitolo 4 *Manutenzione* della Guida dell'utente.