

Čištění a výměna separačního válce






Informace o podpoře


AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Než budete kontaktovat středisko podpory, připravte si následující informace:

- popis problému,
- model a sériové číslo skeneru,
- konfiguraci počítače,
- používané softwarové aplikace.

Čištění obrazové oblasti





Zásoby a spotřební materiál

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_cs / Díl #5P1138 1. srpna 2022

Všechny použité obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence společnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22

5P1138

Skenery řady Kodak E1030/E1040

Referenční příručka




Čištění válečků


1



2




3



Čištění podávacích válečků


1




2



3




4




Čištění a výměna separačního válce

1



2



3



Podrobný popis postupů čištění a výměny součástí naleznete v Uživatelské příručce v kapitole 4, *Údržba*.