


Vortrenn-Pad ersetzen Trennrolle ersetzen

Vortrenn-Pad



Trennrolle





Anweisungen zum Auswechseln des Einzugsmoduls finden Sie im Benutzerhandbuch.

Verbrauchsmaterialien und Zubehör

KAT.-Nr.	Beschreibung
832 7538	Verschleißteil-Austauschsatz für Einzugsmodule
838 7938	Einzugsrollen-Austauschsatz extra groß
146 2415	Extra-Extra-großer-Verschleißteil-Austauschsatz
844 5280	Einzugs-Kit für ultraleichtes Papier
871 4438	Set mit Imaging-Führungen (mit Drucker)
161 2605	Niedriger / Oberer Drehbarer Weißer Hintergrund i5x50
183 3946	66,04-cm-Dokumentenverlängerung
162 6803	76,2-cm-Dokumentenverlängerung
149 8476	86,36-cm-Dokumentenverlängerung
167 3953	Einzelblatteinzug (für i5250/i5650 Scanner)
169 4256	Einzelblatteinzug (für i5850 Scanner
118 5859	Ausgabefach zur Ausrichtung an der Vorderkante
121 3743	Verbessertes Druckerzubehör für Scanner der Serien i5x50 und i5x50V (Vorder-/Rückseite)
125 7633	Saugfilz für Drucker
818 3386	Schwarze Patrone für den Enhanced Printer
159 6832	Rote Patrone für den Enhanced Printer
176 3218	Enhanced Printer: Tintenpatronenhalter
896 5519	Antistatiktücher für *Kodak* Scanner*
169 0783	Transportbereich-Reinigungsblätter
100 2716	Rollenreinigungspads
826 6488	Brillianize Detailer Wipes

* Antistatiktücher sind nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn keine Antistatiktücher erhältlich sind, sollten Brillianize Detailer Wipes verwendet werden.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61847_de / Teil 5K8415 / April 2019Lower/Upper

Kodak

i5250/i5650/i5650S/i5850/i5850S Scanner



Referenzhandbuch

Die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Scannermodell ab. Die beschriebenen Verfahren sind jedoch identisch, sofern nicht anders angegeben.

Supportinformationen

www.AlarisWorld.com/go/IMcontacts

Halten Sie bitte folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung

Reinigungsplan


	Verfahren	Tages-beginn	Mitte einer Schicht	Beginn einer neuen Schicht
1	Ausgabefach und Einzugsbereiche (Einzugsfach und Transportbereich) staubsaugen	x		
2	Alle Rollen reinigen, einschließlich Einzugsmodul	x		x
3	Transport-Reinigungsblatt verwenden	x		x
4	Imaging-Führungen reinigen	x	x	x

WICHTIG:


- Die Rollen-Reinigungspads enthalten Natrium-Laurylethersulfat, das Augenreizungen verursachen kann. Nähere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) unter www.kodakalaris.com/go/ehs.
- Antistatiktücher enthalten Isopropylalkohol, der Augenreizungen und trockene Haut verursachen kann. Nähere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB).
- Waschen Sie daher nach der Reinigung Ihre Hände mit Wasser und Seife.


Transport und Rollen reinigen

1




2






Reinigungsblatt durchlaufen lassen und Imaging-Führungen reinigen

1



2



Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Kapitel 7, *Wartung*, des Benutzerhandbuchs.