
Výměna předseparační podložky
Výměna separačního válečku


Předseparační podložka

1




Separační váleček

1



2



Postup výměny podávací jednotky a předního válečku přepravního mechanismu naleznete v uživatelské příručce.

Spotřební materiál a příslušenství

Kat. číslo	Popis
129 9676	Sada spotřebního materiálu pro podavače
136 4421	Černý proužek pozadí
896 5519	Utěrky Staticide pro skenery *Kodak**
169 0783	Čisticí listy pro přepravní mechanismus
826 6488	Utěrky *Brillianize* Detailer
853 5981	Podložky pro čištění válečků
818 3386	Kazeta s černým inkoustem
159 6832	Kazeta s červeným inkoustem
Kat. číslo	**Příslušenství**
132 4391	Tiskárna
189 4351	Ploché lože skeneru *Kodak* formátu A3
119 9470	Ploché lože skeneru *Kodak* formátu Legal
176 3325	Přítlačná deska plochého lože skeneru řady i3000
176 3218	Vozík tiskárny
135 3226	Nástavce na dokumenty

S objednávkami spotřebního materiálu se obracejte na dodavatele skeneru.

* Utěrky Staticide nejsou k dispozici ve všech regionech.

DŮLEŽITÉ:

- ❑ Poduška pro čištění válečku obsahuje látku, která může dráždit oči. Další informace naleznete ve specifikacích MSDS.
- ❑ Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může dráždit oči a vysoušet pokožku. Po skončení údržby si umyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete v Technických specifikacích bezpečnosti materiálu (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. Všechna práva vyhrazena.
A-61787_cs / Část #5K4972 Listopad 2015

Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.

Kodak

Skenery řady i3000





Referenční příručka

Informace o podpoře

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

Než budete kontaktovat středisko podpory, připravte si následující informace:


- popis problému,
- model a sériové číslo skeneru,
- konfiguraci počítače,
- používané softwarové aplikace.

Kódy


Kód	Kontrolka	Vysvětlení
U1	Červená	Zkontrolujte vodítka.
U2	Červená	Chybí kazeta s inkoustem.
U3	Červená	Dokument je příliš dlouhý.
U6	Červená	Kryt skeneru je otevřený.
U7	Červená	• Ve vstupním zásobníku je příliš mnoho papíru. • Podávací jednotka není řádně zasunutá.
U8	Červená	Zastaveno kvůli podání více listů.
U8	Zelená bliká	Pozastaveno kvůli podání více listů. Čeká se na zásah uživatele.
U9	Červená	Došlo k uvíznutí dokumentu nebo je dráha papíru blokována.
U41, U42	Červená	Kalibrace se nezdařila. Zkuste provést kalibraci znovu. Pokud se znovu nezdaří, obraťte se na servis.
U51	Červená	Vypršel časový limit: Kabel USB byl odpojen za běhu skeneru. Naskenujte dokumenty znovu.
U52	Červená	Vypršel časový limit. Naskenujte dokumenty znovu.
U53	Červená	Rychlost rozhraní USB není podporována. Ujistěte se, že používáte připojení USB 2.0 (nebo vyšší).
U55	Červená	Počet událostí rozhraní USB překročil limit. Naskenujte dokumenty znovu.
U56	Červená	Snímání obrazu již bylo zahájeno. Naskenujte dokumenty znovu.
U57	Červená	Zápatí obrazu chybí. Naskenujte dokumenty znovu.
Exx	Červená	• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. • Vypněte skener a potom jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika.

Čištění přepravního mechanismu, válečků a proužků pozadí


1



2




3




Použití listu pro čištění přepravního mechanismu a čištění vodítek

4



5



Čištění skla skeneru
(jen pro skenery i3250/i3450)



Podrobný popis postupů čištění a výměny součástí naleznete v Uživatelské příručce v kapitole 5 *Údržba*.