

**Für eine optimale Haftung sollten Sie die Bildaufhänger an der gereinigten Stelle gut festdrücken und 24 Stunden unbelastet lassen.**

- 1. Reinigung**

Achten Sie darauf, dass die Oberfläche frei von Fett-, Öl- oder Silikonfilmen respektive ohne Schmutzpartikel ist. Verwenden Sie vorzugsweise Isopropyl als Lösemittel zur Reinigung der Oberflächen. Wenn Ihnen nichts Anderes zur Verfügung steht können Sie auch Brennsprit verwenden. Auf Nitro sollten Sie verzichten, da dies die Oberfläche wieder einölen würde.
- 2. Applikation**

Entfernen Sie den Liner und kleben Sie die Aufhänger auf die Tafel. Die günstigste Verklebetemperatur liegt zwischen +21°C und +38°C. Wir raten von Verklebungen, bei denen die Oberfläche kälter als +10°C ist ab, da unter diesen Umständen eine ausreichende Soforthaftung nicht möglich ist. Nach ordnungsgemässer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Minus-Temperaturen gegeben.
- 3. Endklebkraft abwarten**

Die Endklebkraft wird nach unser Erfahrung erst nach 24h erreicht.