

M101 Leinöllösung

Beschreibung

Lösemittelhaltige, gebrauchsfertige Leinöllösung zum Schutz von Holzwerk ohne Erdkontakt. Im Aussenbereich auf Wunsch mit Biozidzusatz zum vorbeugenden Schutz gegen Pilze und Schimmelpilze.

Die ideale, feuchtigkeitsregulierende Untergrundvorbereitung für nachfolgende lasierende oder deckende **Linum Ölfarbe SG** Anstriche.

Untergründe

Vorbereitung

Der Untergrund muss glattgeschliffen, trocken und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Alte lose Farbschichten entfernen. Guthaftende Altanstriche sorgfältig reinigen und anschleifen. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18%, bei Fensterrahmen nicht mehr als 15% betragen.

Holzwerk, wie Fenster, Fensterläden, Pergolen, Verschalungen

M101 Leinöllösung unverdünnt mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen.

Minimale Verarbeitungstemperatur

Nicht unter 15°C oder mehr als +30°C verarbeiten (Untergrund, Leinöllösung und Umgebung).

Inhaltsstoffe

Terpentinersatz (aromatenfrei), Leinöl, Biozidzusatz auf Wunsch.

Das Produkt mit Biozidzusatz darf nicht zur Behandlung von Räumen angewendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel gewonnen werden: Bienenhäuser, Gewächshäuser (innen) Saunaanlagen und Flächen, die von Fledermäusen genutzt werden.

Technisches Merkblatt

Verdünnung und Verbrauch

Verbrauch	ca. 125 g/m ²
Verdünnung	mit M100 Terpentinersatz
Verarbeitung	Tauchen, Streichen; für industrielle Anwender, automatisiertes Tauchen, Streichautomaten. Sprühen nur in geschlossenen Anlagen.
Trocknung	vor dem Folgeanstrich ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten, bei hoher Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten einräumen
Reinigung	mit Terpentinersatz

Sicherheitshinweise

Selbstentzündungsgefahr durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen bei Auftragstüchern und Putzlappen.

Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren (Blechdose oder Glas). Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

- Schutzhandschuhe tragen
- Dämpfe nicht einatmen.
- Während der Arbeit gut lüften und offenes Feuer fernhalten
- Atemschutzgerät tragen
- Für Kinder unerreichbar lagern
- Mögliche Allergien beachten

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht ordnungsgemäss entleerte Gebinde sind Sonderabfall. EU-Abfallschlüssel Nr. 03 02 05 S.