

A ZEEMAN ESTÁ A RECOLHER O ARTIGO 117395 – 97865 BLUSÃO PARA CRIANÇA

Trata-se do artigo com o n.º 117395 – 97865. O número do artigo encontra-se na etiqueta com as instruções de lavagem do produto o próprio artigo e no talão da caixa. O produto em questão foi vendido entre 1 de agosto de 2025 até 6 de novembro de 2025, inclusive.

PORQUE É QUE ESTE PRODUTO É PERIGOSO?

Após analisarmos, constatámos os botões do blusão para criança com o número de artigo 117395 – 97865, nos tamanhos 92 e 98/104, se podem soltar. Como consequência, ficam pequenas peças soltas que, se ingeridas, representam risco de asfixia. Por isso, este artigo não cumpre os requisitos de segurança.

O QUE FAZER?

Se tiver este artigo, deixe imediatamente de usar este produto e leve-o a uma loja Zeeman perto de si para reaver o valor pago.

SOLUÇÃO

Leve o produto de volta a uma loja Zeeman perto de si, para reaver o valor pago.

DADOS DE CONTACTO

E-mail: service@zeeman.com

- Apoio ao cliente em Portugal: 0800 780 614. Dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas.

Passe a palavra – esta ação de recolha é muito importante!