

A ZEEMAN ESTÁ A RECOLHER O ARTIGO 68524 CASACO DE MALHA PARA BEBÉ.

Trata-se do artigo com o n.º A68524 / C92375 Casaco de malha para bebé. O número do artigo encontra-se na etiqueta com as instruções de lavagem do produto o próprio artigo e no talão da caixa. O produto em questão foi vendido entre 17 de julho de 2024 até 22 de janeiro de 2026, inclusive.

PORQUE É QUE ESTE PRODUTO É PERIGOSO?

Após analisarmos, constatámos os botões do casaco de malha para bebé com o número de artigo 68524 se podem soltar. Como consequência, ficam pequenas peças soltas que, se ingeridas, representam risco de asfixia. Por isso, este artigo não cumpre os requisitos de segurança..

O QUE FAZER?

Se tiver este artigo, deixe imediatamente de usar este produto e leve-o a uma loja Zeeman perto de si para reaver o valor pago.

SOLUÇÃO

Leve o produto de volta a uma loja Zeeman perto de si, para reaver o valor pago.

DADOS DE CONTACTO

- E-mail: service@zeeman.com
- Apoio ao cliente em Portugal: 0800 780 614. Dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas.

Passe a palavra – esta ação de recolha é muito importante!