

## Campaña de retirada por motivos de seguridad del producto

### ZEEMAN RETIRA DE LA VENTA EL ARTÍCULO 10453 - 120149 CHAQUETA INFANTIL



Se trata del número de artículo 10453 - 120149 Chaqueta infantil. Puede encontrar el número de artículo en la etiqueta de lavado del artículo y en el recibo de compra. El producto afectado se ha vendido en las tiendas Zeeman y en zeeman.com del 16 de febrero al 4 de mayo de 2026, ambos inclusive.

### ¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO PUEDE SUPONER UN PELIGRO?

Una investigación ha demostrado que los botones de la chaqueta infantil con el número de artículo **10453 – 120149** en las tallas 92 y 98/104 pueden soltarse. Esto supone un peligro de asfixia en caso de ingestión. En consecuencia, este artículo no cumple con los requisitos de seguridad.

### ¿QUÉ HACER?

Si tiene este artículo en su poder, deje de usarlo de inmediato y devuélvalo a una tienda cercana para recibir el reembolso del importe pagado.

### SOLUCIÓN

Devuelva este producto a una tienda Zeeman cercana para que se le reembolse el importe pagado.

### DATOS DE CONTACTO

- Dirección de correo electrónico: [service@zeeman.com](mailto:service@zeeman.com)
- Servicio de atención al cliente en España: 0900 80 23 03. En días laborables de 09:00 - 17:00 horas.

**Que corra la voz: ¡esta campaña de retirada es importante!**