

ZEEMAN RAPPELLE L'ARTICLE 68524 GILET BÉBÉ.

Ce rappel concerne l'article portant la référence A68524 / C92375 Gilet bébé. Vous trouverez cette référence sur l'étiquette d'entretien située à l'intérieur de l'article ainsi que sur le ticket de caisse. Le produit concerné a été commercialisé entre le 17 juillet 2024 et le 22 janvier 2026.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

Lors d'une enquête, il a été constaté que les boutons du gilet bébé portant la référence 68524 peuvent se détacher. Cela peut entraîner la présence de petites pièces, présentant un risque d'étouffement en cas d'ingestion. L'article ne répond donc pas aux exigences de sécurité.

QUE FAIRE ?

Si vous êtes en possession de cet article, cessez immédiatement de l'utiliser et rapportez-le dans un magasin près de chez vous pour obtenir un remboursement.

SOLUTION

Rapportez ce produit dans un magasin Zeeman près de chez vous pour obtenir un remboursement.

CONTACT

- Adresse e-mail : service@zeeman.com
- Service clients Belgique : 0800-29556. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.
- Service clients Luxembourg : 01703 718 95. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.
- Service clients France : 01703 718 95. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.

Faites passer le message : ce rappel est important !