

## Ação de recolha relacionada com a segurança de produtos

### A ZEEMAN ESTÁ A RECOLHER O ARTIGO 10453 - 120149 CASACO PARA CRIANÇA.



Trata-se do artigo com o n.º 10453 - 120149 Casaco para criança. O número do artigo encontra-se na etiqueta com as instruções de lavagem do produto o próprio artigo e no talão da caixa. O produto em questão foi vendido entre 16 de fevereiro até 4 de maio de 2026, inclusive, nas lojas e na loja online da Zeeman.

### PORQUE É QUE ESTE PRODUTO É PERIGOSO?

Após analisarmos, constatámos os botões do casaco para criança com o número de artigo **10453 – 120149** nos tamanhos 92 e 98/104 se podem soltar. Como consequência, ficam pequenas peças soltas que, se ingeridas, representam risco de asfixia. Por isso, este artigo não cumpre os requisitos de segurança.

### O QUE FAZER?

Se tiver este artigo, deixe imediatamente de usar este produto e leve-o a uma loja Zeeman perto de si para reaver o valor pago.

### SOLUÇÃO

Leve o produto de volta a uma loja Zeeman perto de si, para reaver o valor pago.

### DADOS DE CONTACTO

- E-mail: [service@zeeman.com](mailto:service@zeeman.com)
- Apoio ao cliente em Portugal: 0800 780 614. Dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas.

**Passe a palavra – esta ação de recolha é muito importante!**