

ZEEMAN RETIRA DE LA VENTA EL ARTÍCULO 117395 – 97865 CAZADORA BOMBER INFANTIL

Se trata del número de artículo 117395 – 97865. Puede encontrar el número de artículo en la etiqueta de lavado del artículo y en el recibo de compra. El producto afectado se ha vendido del 1 de agosto de 2025 al 6 de noviembre de 2025, ambos inclusive.

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO PUEDE SUPONER UN PELIGRO?

Una investigación ha demostrado que los botones de la cazadora bomber infantil con el número de artículo 117395 - 97865 en las tallas 92 y 98/104 pueden soltarse. Se trata, por lo tanto, de piezas pequeñas. Esto supone un peligro de asfixia en caso de ingestión. En consecuencia, este artículo no cumple con los requisitos de seguridad.

¿QUÉ HACER?

Si tiene este artículo en su poder, deje de usarlo de inmediato y devuélvalo a una tienda cercana para recibir el reembolso del importe pagado.

SOLUCIÓN

Devuelva este producto a una tienda Zeeman cercana para que se le reembolse el importe pagado.

DATOS DE CONTACTO

Dirección de correo electrónico: service@zeeman.com

- Servicio de atención al cliente en España: 0900 80 23 03 En días laborables de 09:00 - 17:00 horas.

Que corra la voz: ¡esta campaña de retirada es importante!