

ZEEMAN RETIRA DE LA VENTA LOS ARTÍCULOS 175433 – 122691-4 y 122691-11 BODY PARA BEBÉ



Se trata de los números de artículo 75433 – 122691-4 y 122691-11 Body para bebé. Puede encontrar el número de artículo en la etiqueta de lavado del artículo y en el recibo de compra. Los productos afectados se han vendidos en las tiendas Zeeman y en zeeman.com del 15 de junio al 20 de agosto de 2026, ambos inclusive.

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO PUEDE SUPONER UN PELIGRO?

Una investigación ha demostrado que los botones del body para bebé con los números de artículo 75433 – 122691-4 o 122691-11 pueden soltarse. Esto supone un peligro de asfixia en caso de ingestión. En consecuencia, este artículo no cumple con los requisitos de seguridad.

¿QUÉ HACER?

Si tiene este artículo en su poder, deje de usarlo de inmediato y devuélvalo a una tienda cercana para recibir el reembolso del importe pagado.

SOLUCIÓN

Devuelva este producto a una tienda Zeeman cercana para que se le reembolse el importe pagado.

DATOS DE CONTACTO

- Dirección de correo electrónico: service@zeeman.com
- Servicio de atención al cliente en España: 0900 80 23 03. En días laborables de 09:00 - 17:00 horas.

Que corra la voz: ¡esta campaña de retirada es importante!