

ZEEMAN RETIRA DE LA VENTA EL ARTÍCULO 68524 CHAQUETA PARA BEBÉ.

Se trata del número de artículo A68524 / C92375 Chaqueta para bebé. Puede encontrar el número de artículo en la etiqueta de lavado del artículo y en el recibo de compra. El producto afectado se ha vendido del 17 de julio de 2024 al 22 de enero de 2026, ambos inclusive.

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO PUEDE SUPONER UN PELIGRO?

Una investigación ha demostrado que los botones de la chaqueta para bebé con el número de artículo 68524 pueden soltarse. Esto supone un peligro de asfixia en caso de ingestión. En consecuencia, este artículo no cumple con los requisitos de seguridad.

¿QUÉ HACER?

Si tiene este artículo en su poder, deje de usarlo de inmediato y devuélvalo a una tienda cercana para recibir el reembolso del importe pagado.

SOLUCIÓN

Devuelva este producto a una tienda Zeeman cercana para que se le reembolse el importe pagado.

DATOS DE CONTACTO

- Dirección de correo electrónico: service@zeeman.com
- Servicio de atención al cliente en España: 0900 80 23 03. En días laborables de 09:00 - 17:00 horas.

Que corra la voz: ¡esta campaña de retirada es importante!