

ZEEMAN RAPPELLE L'ARTICLE 10453 - 120149 GILET ENFANT.



Ce rappel concerne l'article portant la référence 10453 - 120149 Gilet enfant. Vous trouverez cette référence sur l'étiquette d'entretien située à l'intérieur de l'article ainsi que sur le ticket de caisse. Le produit concerné a été commercialisé entre le 15 février et le 4 mai 2026 dans les magasins et la boutique en ligne de Zeeman.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

Lors d'une enquête, il a été constaté que les boutons du gilet enfant portant la référence **10453 – 120149** dans les tailles 92 et 98/104 (France : 18 mois/2 ans et 3/4 ans) peuvent se détacher. Cela peut entraîner la présence de petites pièces, présentant un risque d'étouffement en cas d'ingestion. L'article ne répond donc pas aux exigences de sécurité.

QUE FAIRE ?

Si vous êtes en possession de cet article, cessez immédiatement de l'utiliser et rapportez-le dans un magasin près de chez vous pour obtenir un remboursement.

SOLUTION

Rapportez ce produit dans un magasin Zeeman près de chez vous pour obtenir un remboursement.

CONTACT

- Adresse e-mail : service@zeeman.com
- Service clients Belgique : 0800-29556. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.
- Service clients Luxembourg : 01703 718 95. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.
- Service clients France : 01703 718 95. Les jours ouvrés de 9 h à 17 h.

Faites passer le message : ce rappel est important !